
Chip 0 Bad Bumps
h104
Entries 4157
Column
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Row




40
30
20
10
0
0
10
20


10^2
10
1
1500
2000
2500


40
30
20
10
0
0
10


40
30
20
10
0
0
10


40
30
20
10
0
0
10
20