
Chip 0 Bad Bumps
h104
Entries 4160
Column
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Row




Row
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
Column
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


10^2
10
1
1500
2000
2500


40
30
20
10
0
0
10


40
30
20
10
0
0
10


40
30
20
10
0
0
10


40
30
20
10
0
0
10


40
30
20
10
0
0
10


40
30
20
10
0
0
10


40
30
20
10
0
0
10
20


40
30
20
10
0
0
10
20


40
30
20
10
0
0
10
20


40
30
20
10
0
0
10
20


40
30
20
10
0
0
10
20


40
30
20
10
0
0
10
20